




Objekt **Doppelturmfassade Klosterkirche Dobbertin**
Adresse Klosterkirche Dobbertin, 19399 Dobbertin
(Mecklenburg Vorpommern)
Leistungen Fassadensanierung Turmanlage /
Restaurierung von Türen, Fenstern,
Schallluken und Treppen
Fertigstellung 2005 - 2006



Klosterkirche Dobbertin
erbaut im 13./14. Jahrhundert



Fenster Klosterkirche Dobbertin vor und nach Fertig-
stellung der Arbeiten



Neubau und Wässerung der Eichenholzschallluken



Zwischenzustand kleine Schallluke während der Restaurierung und Treppenneubau



Fassade der Turmanlage nach Einbau und Sanierung der Eichenholzschallluken zur Fertigstellung der Arbeiten